





# RADOMONTE

- VENEZIA -



INC7 parte estetica  
external part




**3**

### Operazioni preliminari

- avvitare le due prolunghe alla pianta-na.

### Preliminary operations

- insert two pipe extensions into the free standing taps.



**4**

### Preparazione parte ad incasso

- dopo aver svitato le tre viti, togliere il tampone in plastica e i due tappi presenti nella parte ad incasso (avvitando una vite M5 al tappo e poi tirandolo).

### Preparing the built-in component

- loosen the three screws, then remove the plastic infill and the two plugs on the built-in component (by screwing the M5 screw into the plug and then pulling it out).

**Radomonte** by Geda

Via Maestri del Lavoro, 16/18



Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy

Phone +39 0434 923077

Fax +39 0434 591923

Mail: [info@radomonte.it](mailto:info@radomonte.it)

[www.radomonte.it](http://www.radomonte.it)



## 5 Preparazione della piantana

- inserire la piantana (con le due prolunghe montate) nei due ingressi presenti nella parte ad incasso.
- premere fino a fondo fino al completo inserimento delle prolunghe.
- rilevare l'eventuale dislivello tra la base della piantana e il pavimento.
- sfilare la piantana.
- se necessario, quindi, accorciare le prolunghe di almeno la misura rilevata.

### *Preparing the free standing mixer*

- connect the free standing mixer (complete with the two pipe extensions) with the two pipe fittings on the built-in component.
- apply pressure until both pipe extensions are connected.
- check that there are no gaps between the base of the free standing mixer and the floor surface.
- remove the free standing mixer.
- if necessary, shorten the pipe extensions.

## 6

### **Posizionamento della piantana**

- inserire almeno tre guarnizioni alle prolunghe.
- inserire la piantana nei due ingressi della parte ad incasso.
- fissare la piantana con le tre viti in dotazione.
- posizionare la ghiera a copertura del fissaggio.

### *Positioning of the free standing mixer*

- fit in at least three gaskets into the pipe extensions.
- connect the free standing mixer to the two pipe fittings in the recessed component.
- fix the free standing mixer using the three screws provided.
- place the ring nut so that it covers the fixings.

**Radomonte** by Geda

Via Maestri del Lavoro, 16/18


Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy

Phone +39 0434 923077

Fax +39 0434 591923

Mail: [info@radomonte.it](mailto:info@radomonte.it)

[www.radomonte.it](http://www.radomonte.it)



7

### Regolazione bocca di erogazione

- ruotare la base flangiata della piantana fino a trovare la direzione desiderata della bocca di erogazione.

### Adjustment of the spout

- spin the base of the free standing mixer until the spout is facing the correct direction.

**Radomonte** by Geda

Via Maestri del Lavoro, 16/18


Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy

Phone +39 0434 923077

Fax +39 0434 591923

Mail: [info@radomonte.it](mailto:info@radomonte.it)

[www.radomonte.it](http://www.radomonte.it)




**8**

### Tracciatura fori

- tracciare le posizioni delle sedi per le viti della base flangiata della piantana.

### Tracing the holes

- mark out the position for the screws placed on the base of the free standing mixer.



**9**

### Foratura e tasselli

- spostare momentaneamente la piantana.
- forare con punta idonea da 8mm i punti precedentemente tracciati.
- inserire i tasselli forniti.

### Drilling and plugs


- Temporarily move the free standing mixer away.
- Drill the previously traced holes with a 8mm drill bit.
- Insert the provided plugs.

**Radomonte** by Geda

Via Maestri del Lavoro, 16/18  
Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy

Phone +39 0434 923077  
Fax +39 0434 591923

Mail: [info@radomonte.it](mailto:info@radomonte.it)  
[www.radomonte.it](http://www.radomonte.it)




**10**

### Fissaggio della piantana

- riposizionare la piantana.
- fissare la piantana con le tre viti in dotazione.

### Fixing the free standing mixer

- reposition the free standing mixer.
- fix the mixer with the three screws provided.



**11**

### Operazioni finali

- abbassare ed avvitare la ghiera a copertura del fissaggio.

### Finishing procedure

- lower the covering ring nut and screw it.

**Radomonte** by Geda

Via Maestri del Lavoro, 16/18

Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy

Phone +39 0434 923077

Fax +39 0434 591923

Mail: [info@radomonte.it](mailto:info@radomonte.it)

[www.radomonte.it](http://www.radomonte.it)

## Condizioni di funzionamento

Temperatura acqua calda

max 70°

Pressione di flusso raccomandata

2-5 Bar

Nel caso di pressione superiore 5 Bar è necessario installare un riduttore di pressione.

Le immagini sono puramente indicative: non rappresentano nello specifico alcun prodotto ma hanno il solo scopo di fornire adeguate e semplici istruzioni per il montaggio del prodotto.

## Operating conditions

Temperature of hot water

max 70°

Recommended flow pressure

2-5 Bar

If pressure is above 5 Bar, a pressure reducer must be installed.

Images are approximate only: they don't represent specifically any product, but they have the sole propose to provide adapt and simple instructions for product installation.